

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 14

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad	Personería Municipal de Dosquebradas	Dependencia	Delegación en Derecho de Petición, Medio Ambiente y Servicios Públicos.
Contratista	Juan Manuel Londoño Salazar	Número del contrato	005-2025
Informe No.	4 y final	Periodo al que corresponde el presente informe	Del 10 de mayo del 2025 al 9 de junio del 2025
Plazo de ejecución	4 meses	Interventor y/o Supervisor	Víctor Hugo Libreros Hurtado
Objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN ÁREAS AMBIENTALES, PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA PERSONERA DELEGADA EN DERECHO DE PETICIÓN, MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS EN ACTIVIDADES Y ACCIONES RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE".			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
A. Realizar informes y conceptos técnicos relacionados con el estado de los recursos naturales y del ambiente en el Municipio de Dosquebradas cuando sean solicitados por el despacho del Personero y la delegada en Derecho de petición, Medio Ambiental y Servicios Públicos.	Informe y concepto técnico de seguimiento a la situación asociada a Problemática por riesgo en el Barrio San Rafael - Quebrada Frailes.	Acta de Visita No. 025. San Rafael.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 448-21. Asunto: "SOLICITUD DE VISITA TÉCNICA POR HUNDIMIENTO Y	Acta de Visita No. 026 DP. 448-21. Santa Teresita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

**PMD-AF-IACPS-015-
2024**

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

2 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	DESBORDAMIENTO DE TERRENO EN EL BARRIO SANTA TERESITA".		
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 0051-25 Asunto: "SOLICITUD DE PODA DE 2 INDIVIDUOS FORESTALES EN SECTOR FRANJA IZQUIERDA QUEBRADA LOS MOLINOS CALLE 46 CON CARRERA 15 BARRIO BUENOS AIRES".	Acta de Visita No. 027. DP. 0051-25 Buenos Aires.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 739-23 Asunto: "LLENO DE TALUD Y CERRAMIENTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA DOSQUEBRADAS, BARRIO BUENOS AIRES".	Acta de Visita No. 028. DP. 739-23 Buenos Aires.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado a DP. No. 364-24 Asunto: "RIESGO DE	Acta de Visita No. 029 DP. 364-24 Santa Teresita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Garza
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
FECHA	Enero 2025
VERSIÓN	03
PÁGINA	3 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	PALMAS A LA VIVIENDA UBICADA EN EL SECTOR DE SANTA TERESITA".		fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado a Operativo por Posible Maltrato Animal en la Ladera Norte del río Otún, sector Avenida del Río con Calle 29.	Acta de Visita No. 030 Maltrato Animal.	Las evidencias reposan en el archivo de la Delegación en DPMASP, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 674-22 Asunto: "SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y APOORTE DE DOCUMENTOS JUSTIFICABLES CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS CON RESPECTO A LAS AFECTACIONES EN EL SECTOR DE VILLA DEL LAGO Y RIVERA DEL LAGO SOBRE LA QUEBRADA LA VÍBORA".	Acta de Visita No. 031 DP. 674-22. Rivera del Lago.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 363-18 Asunto: "SOLICITUD DE	Acta de Visita No. 032 DP. No. 363-18. La Pradera - Santa Juana	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño S. Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado Supervisor

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	4 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	INTERVENCIÓN SOBRE LA QUEBRADA FRAILES FRENTE AL COLEGIO SANTA JUANA".		fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 176-24 de Asunto: "SOLICITUD DE APOYO URGENTE E INTERVENCIÓN POR POSIBLE DESASTRE SECTOR DE LA CALLE 21 CON CARRERA 25 DEL BARRIO PRADERA".	Acta de Visita No. 033 DP No. 176-24. Pradera Alta.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de seguimiento a la situación asociada a Problemática por riesgo en el Barrio San Rafael - Quebrada Frailes.	Acta de Visita No. 034. San Rafael.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 0131-25 Asunto: "SOLICITUD DE PROTECCIÓN DEL GUADUAL CONTIGUO AL BARRIO MONTEBONITO".	Acta de Visita No. 035. Montebonito.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

**PMD-AF-IACPS-015-
2024**

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

5 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 0136-25 Asunto: "DENUNCIA INVASIÓN ÁREA PROTEGIDA BARRIO MONTEBONITO".		Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 0139-24 Asunto: "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN PROTECCIÓN DEL GUADUAL ADYACENTE AL BARRIO MONTEBONITO".		Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 0132-25 Asunto: "RIESGO DE VIVIENDA POR AGUAS LLUVIAS Y ESCORRENTÍAS, SECTOR VEREDA SANTANA ALTA PUNTO 4°51'48"N75°41'05"W".	Acta de Visita No. 036. DP. 0132-25 Santana Alta.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 428-308-206-21 Asunto: "SOLICITUD DE TOMAR MEDIDAS	Acta de Visita No. 037. DP. 428-308-206-21 Rivera Baja.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	6 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	PROBLEMAS DE AGUAS EN LA RIVERA BAJA".		fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación asociado al DP. No. 326-24 Asunto: "SOLICITUD DE INTERVENCIÓN URGENTE A INFRACTORES DE LA LEY 1801 DE 2016, BOCATOMA ARRIBA DE LA QUEBRADA CORDONCILLO QUE AFECTA EL ACUEDUCTO COMUNITARIO LOS PINOS".	Acta de Visita No. 038. DP. 326-24 Vereda Aguazul.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Informe y concepto técnico de la situación sobre posible afectación ambiental asociada a construcción de proyecto urbanístico en zona de interés ambiental para la Comunidad del Barrio Campestre D.	Acta de Visita No. 039. Campestre D.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
B.Realizar Acompañamiento a las visitas técnicas programadas por la Personera Delegada en Derecho de	Visita Técnica Conjunta realizada el 21 de Mayo a Barrio San Rafael para realizar el seguimiento a la	Registro Fotográfico.	Las evidencias reposan en archivo de la Delegación en DPMASP, en el registro fotográfico y en el

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar,
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Librería Hurtado
Supervisor



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

PMD-AF-IACPS-015-
2024

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

7 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
Petición, Medio Ambiental y Servicios Públicos a fin de tratar las problemáticas ambientales del municipio de Dosquebradas.	problemática asociada a Quebrada Frailes.		cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica de Campo Conjunta realizada el 21 de mayo al Barrio Santa Teresita para evidenciar la situación asociada a socavación de la Quebrada La Soledad.	Registro Fotográfico.	Las evidencias reposan en archivo de la Delegación en DPMASP, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica de Campo realizada el 21 de mayo a Barrio Buenos Aires para evidenciar la situación asociada a posible riesgo por árboles en zona forestal protectora de la Quebrada Molinos.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica de Campo realizada el 21 de mayo a Barrio Buenos Aires para evidenciar la situación asociada a obras de contención realizadas en Quebrada Dosquebradas.	Registro Fotográfico.	Las evidencias reposan en archivo de la Delegación en DPMASP, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica de Campo realizada el 21 de mayo a Barrio	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

PMD-AF-IACPS-015-
2024

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

8 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	Santa Teresita para evidenciar el retiro de palmas muertas en pie con riesgo de caída sobre vivienda.		vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica realizada el 26 de mayo a Ladera Norte del Río Otún, sector Avenida del Río con calle 29 para inspección por posible maltrato animal.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el archivo de la Delegación en DPMASP, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica realizada el 28 de mayo al barrio Rivera del Lago para evidenciar la problemática asociada a socavación lateral de la Quebrada La Vibora.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica realizada el 28 de mayo al barrio La Pradera, sector Colegio Santa Juana para evidenciar la problemática asociada a riesgo por socavación de la Quebrada Frailes.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica realizada el 28 de mayo al Barrio Pradera Alta para evidenciar la situación asociada	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Librero Hurtado
Supervisor

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	9 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	riesgo por socavación de la Quebrada Frailes.		fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica realizada el 28 de mayo para realizar el seguimiento a la problemática asociada a la Quebrada Frailes en el Barrio San Rafael.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita Técnica realizada el 28 de mayo al Barrio Montebonito para evidenciar la situación asociada a afectación ambiental por construcciones ilegales en zona forestal protectora de la Quebrada Frailes.	Registro Fotográfico y Acta de Visita	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita realizada el 29 de mayo a Vereda Santana Alta para evidenciar la situación asociada a problemática por manejo de aguas de vía pública en predio particular.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita realizada el 29 de mayo a la Vereda Rivera Baja para	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

PMD-AF-IACPS-015-
2024

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

10 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	evidenciar la situación asociada al manejo de aguas.		fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita realizada el 29 de mayo a la Vereda Aguazul para identificar la situación asociada a posible afectación de la fuente abastecedora del Acueducto Comunitario de Los Pinos.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
	Visita realizada al barrio Campestre D para evidenciar la situación asociada a posible afectación ambiental por construcción de proyecto urbanístico en zona de interés ambiental para la Comunidad.	Registro Fotográfico y Acta de Visita.	Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.
C. Apoyar en el trámite de oficios y requerimientos dirigidos a entidades públicas y privadas relacionados con la vulneración de los derechos ambientales en el municipio de Dosquebradas.	Se oficiaron durante el periodo referente a este informe un total de 8 oficios con respecto a las actuaciones dentro de las vigilancias que se desprendieron de las visitas realizadas y Derechos de Petición recibidos.	Oficios con consecutivos de la Delegación en DPMASP número: 0543, 0544, 0545, 0561, 0562, 0563, 0576 y 0577.	Las evidencias reposan en el expediente de cada vigilancia, y en el cd anexo al presente informe.

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	11 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
D. Realizar el seguimiento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos formulado por la Administración Municipal, teniendo en cuenta las directrices estipuladas por la Personera delegada en Derecho de petición, Medio Ambiental y Servicios Públicos.	Mesa de Trabajo realizada en la Personería de Dosquebradas con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental para la socialización de las acciones desarrolladas en el marco del Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio. Se ofició el 9 de junio invitando a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental a Mesa de Trabajo para conocer información sobre las acciones emprendidas en el marco del Plan de Gestión de Residuos Sólidos.	Registro Fotográfico y Acta de Reunión No. 006 Oficio con consecutivo No. 0577 de la Delegación en DPMASP.	Las evidencias reposan en el archivo de la Delegación en DPMASP, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe. Las evidencias reposan en el expediente de la vigilancia y en el cd anexo al presente informe.
E. Brindar asesoría a los ciudadanos, a las veedurías ciudadanas, organizaciones ambientales en lo concerniente a la defensa y protección de los	Se brindaron 9 asesorías a ciudadanos con referencia a temas ambientales, relacionados con afectaciones a zonas de protección forestal, riesgo por socavación asociada a dinámicas	Registro fotográfico y registro de atención a la ciudadanía en Drive de la delegación en DPMASP.	La evidencia reposa en los informes de la Delegación en DPMASP y en el cd anexo al presente informe.

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Liberos Hurtado
Supervisor

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	12 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
recursos naturales y medio ambiente.	de Quebradas, riesgo asociado a árboles y riesgo asociado a inestabilidad de laderas.		
F. Apoyar el cierre y archivo de las vigilancias y actuaciones relacionadas con la protección de recursos naturales y del medio ambiente, previa visita de campo.	Se realizó el seguimiento a 51 vigilancias y solicitudes ciudadanas de casos con relación ambiental que se presentan en el municipio. A la fecha de este informe, 50 se mantienen activos y en espera de respuestas por parte de entidades vinculadas a los procesos, se realizaron acciones para su respectivo trámite sin al momento haber tomado ninguna decisión de archivo o cierre. La vigilancia al Derecho de Petición No. 364-24 se da por terminada mediante Oficio No. 0576 de la Delegación en DPMASP por hecho superado, luego de evidenciar mediante Acta de Visita No. 029 el retiro de 2 individuos de especie arborea	Oficios, Actas de Visita de Campo y Registro Fotográfico.	Las evidencias reposan en el expediente de cada vigilancia, en el registro fotográfico y en el cd anexo al presente informe.

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
Supervisor

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165

personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS**

CÓDIGO

PMD-AF-IACPS-015-
2024

FECHA

Enero 2025

VERSIÓN

03

PÁGINA

13 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	con riesgo de volcamiento sobre vivienda.		
G. Acompañar, asistir y participar en representación de la Personería Municipal de Dosquebradas en las reuniones, actividades, comités y demás que le sean asignados.	Participación en reunión de seguimiento a propuesta de intervención para mitigación de riesgo en San Rafael realizada en la Personería de Dosquebradas el día 13 de mayo con delegados de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura y la Dirección de Gestión del Riesgo.	Registro Fotográfico.	La evidencia reposa en los informes de la Delegación en DPMASP y en el cd anexo al presente informe.
	Acompañamiento a Mesa de Trabajo Interinstitucional con la Comuna 9 en Casa de Justicia el 16 de mayo del 2025.	Registro Fotográfico.	La evidencia reposa en los informes de la Delegación en DPMASP y en el cd anexo al presente informe.
	Asistencia a capacitación, Inducción y Reinducción en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo el día 19 de mayo.	Registro Fotográfico.	La evidencia reposa en los informes de la Delegación en DPMASP y en el cd anexo al presente informe.

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Llereros Hurtado
Supervisor

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3401165


personeria@dosquebradas.gov.co / personeriadosquebradas@gmail.com

www.personeriadosquebradas.gov.co

 Personería de DOSQUEBRADAS	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO	PMD-AF-IACPS-015- 2024
		FECHA	Enero 2025
		VERSIÓN	03
		PÁGINA	14 de 14

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	TRABAJO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	DOCUMENTO/ SOPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES	OBSERVACIONES
	Acompañamiento a Inspección de Maltrato Animal en Ladera Norte del Río Otún, sector Av. Del Río con calle 29 el día 26 de mayo.	Registro Fotográfico.	La evidencia reposa en los informes de la Delegación en DPMASP y en el cd anexo al presente informe.
	Acompañamiento a Sesión del Concejo Municipal - Informe Pueblo Sol el día 4 de junio.	Registro Fotográfico.	La evidencia reposa en los informes de la Delegación en DPMASP y en el cd anexo al presente informe.
	Asistencia Virtual a reunión con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para realizar el seguimiento a Proyecto San Francisco el día 6 de junio.	Registro Fotográfico.	La evidencia reposa en los informes de la Delegación en DPMASP y en el cd anexo al presente informe.


JUAN MANUEL LONDOÑO SALAZAR
 Contratista


VÍCTOR HUGO LIBREROS HURTADO
 Supervisor

ELABORÓ: Juan Manuel Londoño Salazar
 Contratista

REVISÓ: Víctor Hugo Libreros Hurtado
 Supervisor



**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO	PMD-DPMASP-011- 2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	Página 1 de 1

Oficio No. 0543 PMD-DPMASP-DP-776-2023

(Al responder favor citar este número y al correo personeria@dosquebradas.gov.co)

Dosquebradas, 30 de mayo del 2025

 Personería de DOSQUEBRADAS	CONVOCATORIA ACOMPANIAMIENTO VISITA	CODIGO	PMD-DPMASP-ACV-004- 2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 3

Oficio No. 0544 PMD-DPMASP-776-2023

(Al responder favor citar este número y al correo personeria@dosquebradas.gov.co)

Dosquebradas, 30 de mayo del 2025

 Personería de DOSQUEBRADAS	CONVOCATORIA ACOMPANIAMIENTO VISITA	CODIGO	PMD-DPMASP-ACV-004- 2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 3

Oficio No. 0545 PMD-DPMASP-448-2021

(Al responder favor citar este número y al correo personeria@dosquebradas.gov.co)

Dosquebradas, 30 de mayo del 2025

 Personería de DOSQUEBRADAS	CONVOCATORIA ACOMPANIAMIENTO VISITA	CÓDIGO	PMD-DPMASP-ACV-004-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 3

Oficio No. 0561 PMD-DPMASP-SJACG-2025
 (Al responder favor citar este número y al correo personeria@dosquebradas.gov.co)

Dosquebradas, 5 de junio del 2025

 Personería de DOSQUEBRADAS	CONVOCATORIA ACOMPANIAMIENTO VISITA	CODIGO	PMD-DPMASP-ACV-004-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 2

Oficio No. 0562 PMD-DPMASP-FRMGA-2025
 (Al responder favor citar este número y al correo personeria@dosquebradas.gov.co)

Dosquebradas, 5 de junio del 2025



CÓDIGO	PMD-DPMASP-011-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	Página 1 de 2

Oficio No. 0563 PMD-DPMASP-SJACG-2025
 (Al responder favor citar este número y al correo personeria@dosquebradas.gov.co)

Dosquebradas, 5 de junio del 2025





**Personería de
DOSQUEBRADAS**

CÓDIGO	PMD-DPMASP-011-2024
FECHA	Julio 2024
VERSIÓN	02
PÁGINAS	01 DE 01

Oficio No. 0576 PMD-DPMASP-DP-364-2024

Al responder favor citar este número y correo
personeria@dosquebradas.gov.co

Dosquebradas, junio 9 del 2025

 Personería de DOSQUEBRADAS	CONVOCATORIA ACOMPANIAMIENTO VISITA	CÓDIGO	PMD-DPMASP-ACV -004-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	01
		PAGINAS	1 de 1

Oficio No. 0577 PMD-DPMASP-PGRSM-2025

Al responder favor citar este número y al correo
personeria@dosquebradas.gov.co

Dosquebradas, 9 de junio del 2025

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CÓDIGO	PMD-DPMASP-FAREI -008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 3

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	025	21/05/2025
Objeto: Verificación de acciones de mitigación realizadas por el Municipio ante posible emergencia asociada a situación de riesgo en barrio San Rafael - Quebrada Frailes.				
Fecha: 21 de mayo del 2025				
Lugar: Finca El Jardín – Barrio San Rafael.				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-OPMASP-FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 4

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	026	21/05/2025
Objeto: Mesa de Trabajo en Campo para evidenciar la problemática asociada a socavación de ladera en margen derecha de la Quebrada La Soledad en barrio Santa Teresita				
Fecha: 21 de mayo del 2025				
Lugar: Barrio Santa Teresita				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP-FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 4

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	027	21/05/2025
Objeto: Visita para evidenciar la situación asociada a solicitud de poda de dos individuos arbóreos en Barrio Buenos Aires.				
Fecha: 21 de mayo del 2025				
Lugar: Barrio Buenos Aires				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP-FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 2

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	028	21/05/2025
Objeto: Visita para evidenciar la situación asociada al Derecho de Petición No. "LLENO DE TALUD Y CERRAMIENTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA DOSQUEBRADAS, BARRIO BUENOS AIRES" en Barrio Buenos Aires.				
Fecha: 21 de mayo del 2025				
Lugar: Barrio Buenos Aires				



 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 4

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	029	21/05/2025
Objeto: Visita para verificar el retiro de palmas muertas en pie ante riesgo por posible volcamiento en vivienda ubicada en barrio Santa Teresita.				
Fecha: 21 de mayo del 2025				
Lugar: Carrera 15 B # 58-08 – Santa Teresita				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 4

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	030	26/05/2025
Objeto: Visita de acompañamiento a inspección ante aparente maltrato animal en la Ladera Norte del Río Otún – sector Avenida del Río con calle 29				
Fecha: 26 de mayo del 2025				
Lugar: Ladera Norte del Río Otún – sector Avenida del Río con calle 29.				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 4

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	031	28/05/2025
Objeto: Visita de verificación y seguimiento a la problemática asociada a la Quebrada La Vibora en el Barrio Rivera del Lago				
Fecha: 28 de mayo del 2025				
Lugar: Barrio Rivera del Lago				



 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 2

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	032	28/05/2025
Objeto: Visita de verificación y seguimiento a la problemática asociada a socavación de la Quebrada Frailes en el Barrio La Pradera - sector Colegio Santa Juana.				
Fecha: 28 de mayo del 2025				
Lugar: Barrio La Pradera - sector Colegio Santa Juana.				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 4

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	033	28/05/2025
Objeto: Visita de verificación de la situación asociada a riesgo por socavación de la Quebrada Frailes en Barrio Pradera Alta.				
Fecha: 28 de mayo del 2025				
Lugar: Barrio Pradera Alta				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 3

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	034	28/05/2025
Objeto: Visita de seguimiento a la problemática asociada a la Quebrada Frailes en el Barrio San Rafael				
Fecha: 28 de mayo del 2025				
Lugar: Finca El Jardín – Barrio San Rafael				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 2

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	035	28/05/2025
Objeto: Visita de verificación de la situación asociada la problemática por construcciones ilegales en franja forestal protectora de la Quebrada Frailes				
Fecha: 28 de mayo del 2025				
Lugar: Barrio Montebonito				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 9

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	036	29/05/2025
Objeto: Visita para evidenciar la situación asociada a la problemática por riesgo ante manejo de aguas de vía en vereda Santana Alta				
Fecha: 29 de mayo del 2025				
Lugar: Vereda Santana Alta – Sector Dos Cosechas.				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI-008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 4

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	037	29/05/2025
Objeto: Visita para evidenciar la situación asociada a manejo de aguas en Vereda Rivera Baja				
Fecha: 29 de mayo del 2025				
Lugar: Vereda Rivera Baja				



 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI -008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 3

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	038	29/05/2025
Objeto: Visita para evidenciar la situación asociada a construcciones que afectan la fuente abastecedora del Acueducto Comunitario Los Pinos.				
Fecha: 29 de mayo del 2025				
Lugar: Vereda Aguazul – El Cofre.				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI -008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 3

ACTA DE REUNIÓN		VISITA	X	FECHA
No		No	039	06/06/2025
Objeto: Visita para identificar la situación asociada a posible afectación ambiental por construcción de Proyecto Bonaire en Barrio Campestre D				
Fecha: 6 de junio del 2025				
Lugar: Barrio Campestre D				

 Personería de DOSQUEBRADAS	ACTA DE REUNION Y/O VISITA EXTERNA E INTERNA	CODIGO	PMD-DPMASP- FAREI -008-2024
		FECHA	JULIO 2024
		VERSION	02
		PAGINAS	1 de 2

ACTA DE REUNIÓN	X	VISITA		FECHA
No	006	No		22/05/2025
Objeto: Seguimiento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio (PGRSM)				
Fecha: 22 de mayo del 2025				
Lugar: Personería Municipal de Dosquebradas				



13 de mayo del 2025. Reunión de seguimiento a propuesta de intervención para mitigación del riesgo en barrio San Rafael.



16 de mayo del 2025. Acompañamiento a Mesa de Trabajo Interinstitucional con la Comuna 9 en Casa de Justicia.



A handwritten signature in black ink.

19 de mayo del 2025. Participación en actividad de Inducción y Reinducción SGSST.




21 de mayo del 2025. Visita de seguimiento a las acciones de mitigación realizadas ante riesgo asociado a la Quebrada Frailes en Barrio San Rafael.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'A' or 'H', written in black ink.

21 de mayo del 2025. Mesa de Trabajo en Campo para verificar la problemática asociada a la Quebrada La Soledad en Barrio Santa Teresita.



21 de mayo del 2025. Visita de verificación de problemática y asesoría a la Comunidad del barrio Buenos Aires ante posible riesgo asociado a árboles en franja forestal protectora de la Quebrada Molinos.



A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or logo, located at the bottom left of the page.

21 de mayo del 2025. Visita de verificación de problemática y asesoría a la Comunidad del barrio Buenos Aires ante disposición inadecuada de residuos sólidos en zona de protección de la Quebrada Dosquebradas.



21 de mayo del 2025. Visita de verificación y asesoría a la Comunidad del Barrio Santa Teresita ante tala de palmas muertas en pie que generaban riesgo para las viviendas.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters.

22 de mayo del 2025. Mesa de Trabajo de Seguimiento al Plan de Gestión de Residuos Sólidos del Municipio.



26 de mayo del 2025. Acompañamiento a Inspección de Maltrato Animal. Ladera Norte sector Av. Del Río con calle 29.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

27 de mayo del 2025. Atención al Público. Problemática asociada a alcantarillado particular en Vereda Sabanitas Baja.



28 de mayo del 2025. Atención al Público. Problemática asociada a riesgo por socavación de la Quebrada La Soledad en Barrio Santa Teresita.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes.

28 de mayo del 2025. Visita de seguimiento a Problemática asociada a la Quebrada La Víbora en Barrio Rivera del Lago.



28 de mayo del 2025. Visita de seguimiento a problemática asociada a socavación de la Quebrada Frailes en Barrio La Pradera, sector Colegio Santa Juana.



[Handwritten signature]

28 de mayo del 2025. Visita de seguimiento a problemática por riesgo asociado a socavación de Quebrada Frailes en Barrio Pradera Alta.



28 de mayo del 2025. Visita de seguimiento y asesoría a la Comunidad del Barrio San Rafael ante riesgo asociado a socavación de la Quebrada Frailes.



A handwritten signature in black ink.

28 de mayo del 2025. Visita verificación y asesoría a la Comunidad de Barrio Montebonito ante problemática asociada a deforestación e invasión de zona forestal protectora de la Quebrada Frailes.



29 de mayo del 2025. Visita de verificación y asesoría a la Comunidad ante problemática asociada a manejo de aguas en vía terciaria de Vereda Santana Alta.



A handwritten signature in black ink.

29 de mayo del 2025. Visita de verificación de problemática asociada a manejo de aguas en Vereda Rivera Azul.



29 de mayo del 2025. Visita de seguimiento a problemática asociada a construcciones en Vereda Aguazul que afectan la fuente abastecedora del Acueducto Comunitario Los Pinos.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

3 de junio del 2025. Atención al Público. Riesgo asociado a árboles en espacio público en Barrio Colinas del Bosque.



3 de junio del 2025. Atención al Público. Riesgo asociado a inestabilidad de terreno con afectación a viviendas en Barrio Bella Vista.



4 de junio del 2024. Acompañamiento a Sesión del Concejo Municipal - Informe Pueblo Sol.



6 de junio del 2025. Participación en reunión con Agencia Nacional de Licencias Ambientales para socialización de acciones en el marco del Proyecto San Francisco.



6 de junio del 2025. Visita de verificación de la situación asociada a posible afectación ambiental asociada a proyecto urbanísticos en Barrio Campestre D.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.